SK WD1002-W | WD1002-B
Lištové osvetlenie

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a venujte pozornosť bezpečnostným varovaniam a pokynom. Tým zabezpečíte nielen ochranu osôb, ale aj dlhodobú životnosť zariadenia.

INŠTALÁCIA

Pred inštaláciou vypnite prívod elektrickej energie!

1. Spojte a upevnite dve lišty pomocou spojky typu I alebo L.
2. Pripojte napájací kábel k svorkovnici a potom pripevnite lišty k stropu pomocou skrutiek.
3. Stlačte poistné páčky a vložte zariadenie do držiaka. Otočením nainštalujte svetelný zdroj do svietidla.
4. Prepnite poistnú páčku na upevnenie svietidla na lištu. Po bezpečnom upevnení zapnite napájanie.

Typ I



Typ L



UPOZORNENIE

- Inštaláciu smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
- Napájanie: 220–240 V AC 50/60 Hz.
- Používajte iba v interiéroch.
- Zariadenie nerozoberajte ani neopravujte.
- V zariadení sa nenachádzajú žiadne vymeniteľné diely.

Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný, po uplynutí životnosti je potrebné vymeniť celé svietidlo a zlikvidovať ho na mieste určenom na tento účel. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať na overenie, a preto je celý výrobok považovaný za svetelný zdroj.
Na výrobok je vystavené vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz, prípadne na stiahnutie na www.solight.sk.

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.