



Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie na nástenné osvetlenie. Ide o svetidlo pre tri žiarovky GU10 (žiarovky nie sú súčasťou balenia). Zariadenie je určené na inštaláciu v interiéroch. Pred inštaláciou a používaním zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a venujte pozornosť bezpečnostným varovaniam a pokynom. Tým zabezpečíte nielen ochranu osôb, ale aj dlhodobú životnosť zariadenia. Zariadenie neopravujte ani neupravujte, inštaláciu smie vykonávať iba kvalifikovaný technik. Prevádzková teplota zariadenia je od -20 °C do 50 °C.

Označenie: WO8900-B, WO8900-W, WO8901-B, WO8901-W, WO8902-B, WO8902-W, WO8903-B, WO8903-W, WO8904-B, WO8904-W

INŠTALÁCIA

1. Pred inštaláciou odpojte prívod elektrickej energie!
2. Do predvŕtaných otvorov vložte hmoždinky
3. Prišraubujte držiak
4. Pripojte napájací kábel k svorkovnici a dbajte na správne zapojenie
5. Nasadte zariadenie na držiak
6. Pripevnite ho k držiaku pomocou bočných skrutiek
7. Vložte žiarovku GU10
8. Prišraubujte hlavu svetidla
9. Zapnite prívod elektrickej energie



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Inštaláciu smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
- Napájanie: 220–240 V AC 50/60 Hz.
- Používajte iba v interiéroch.
- Zariadenie nerozoberajte ani neopravujte.
- V zariadení sa nenachádzajú žiadne vymeniteľné súčiastky.

Na výrobok je vystavené vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz, prípadne na stiahnutie na www.solight.sk.

