

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

NABÍJENÍ

- USB-C vstup pro nabíjení se nachází pod gumovým těsněním na boku zařízení.
Doba nabíjení: cca 3 hod. (při použití 5 V / 1 A USB adaptéru)
Doba svícení: min. 1,5 hod. / max. 3 hod.
- Během nabíjení se postupně rozsvěcí 4 indikátory. Jakmile svítí všechny 4, zařízení je plně nabitě.

REŽIMY SVÍCENÍ

- Přepínání režimů svícení opakovaným stisknutím tlačítka .
5 režimů svícení: Studená bílá, teplá bílá, studená + teplá bílá, červená, červený blikání
- Stisknutím tlačítka  a následně  vstoupíte do režimu ovládání senzorem. Nyní můžete zapínat a vypínat zařízení mávnutím rukou cca 5cm před svítilnou. Opětovným stisknutím tlačítka  vypnete režim ovládání senzorem.

UPOZORNĚNÍ

- Nepokoušejte se nabíjet světlo ve vlhkém nebo mokřém prostředí.
- Zařízení nerozebírejte ani neopravujte, nevystavujte extrémním teplotám ani otevřenému ohni.
- Po dosažení plného nabití nenechávejte svítidlo delší dobu připojené k síti, protože přebíjení může snížit životnost baterie.
- Svítidlu skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření nebo extrémních teplot.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

