

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred použitím alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a venujte pozornosť bezpečnostným varovaniam a pokynom. Tým zabezpečíte nielen ochranu osôb, ale aj dlhodobú životnosť zariadenia.

NABÍJANIE

- USB-C vstup na nabíjanie sa nachádza pod gumovým tesnením na boku zariadenia.
Doba nabíjania: cca 3 hod. (pri použití 5 V / 1 A USB adaptéra)
Doba svietenia: min. 1,5 hod. / max. 3 hod.
- Počas nabíjania sa postupne rozsvietia 4 indikátory. Akonáhle svietia všetky 4, zariadenie je plne nabité.

REŽIMY SVETLA

- Prepínanie režimov svietenia opakovaným stlačením tlačidla „“.
5 režimov svietenia: Studená biela, teplá biela, studená + teplá biela, červená, červené blikanie
- Stlačením tlačidla  a následne  vstúpite do režimu ovládania senzorom. Teraz môžete zariadenie zapínať a vypínať mávnutím ruky približne 5 cm pred svetidlom. Opätovným stlačením tlačidla  vypnete režim ovládania senzorom.

UPOZORNENIE

- Nesnažte sa nabíjať svetidlo vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
- Zariadenie nerozoberajte ani neopravujte, nevystavujte ho extrémnym teplotám ani otvorenému ohňu.
- Po dosiahnutí plného nabitia nenechávajte svetidlo dlhší čas pripojené k sieti, pretože prebitie môže skrátiť životnosť batérie.
- Svetidlo skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia alebo extrémnych teplôt.

Svetelný zdroj tohto svetidla nie je vymeniteľný, po uplynutí životnosti je potrebné vymeniť celé svetidlo a zlikvidovať ho na mieste určenom na tento účel. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať na overenie, a preto je celý výrobok považovaný za svetelný zdroj.

Na výrobok je vystavené vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz, prípadne na stiahnutie na www.solight.sk.

