

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred použitím alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a venujte pozornosť bezpečnostným varovaniam a pokynom. Tým zabezpečíte nielen ochranu osôb, ale aj dlhodobú životnosť zariadenia.

NABÍJANIE

- USB vstup na nabíjanie sa nachádza pod gumovým tesnením na boku zariadenia.
Doba nabíjania: 5 hod.
Výdrž batérie min/max: 2 hod./4 hod.
- Červená kontrolka počas nabíjania bliká, akonáhle je zariadenie plne nabité, svieti nepretržite.

REŽIMY SVETLA

- Prepínanie režimov svietenia opakovaným stlačením tlačidla „“.
6 režimov svietenia: stredné svetlo 100 %/50 %, bočné svetlá 100 %/50 %, všetky svetlá 100 %, blikanie

UPOZORNENIE

- Nesnažte sa nabíjať svetlo vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
- Zariadenie nerozoberajte ani neopravujte, nevystavujte ho extrémnym teplotám ani otvorenému ohňu.
- Po dosiahnutí plného nabitia nenechávajte svietidlo dlhší čas pripojené k sieti, pretože prebitie môže skrátiť životnosť batérie.
- Skladujte svietidlo na chladnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia alebo extrémnych teplôt.

Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný, po uplynutí životnosti je potrebné vymeniť celé svietidlo a zlikvidovať ho na mieste určenom na tento účel. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať na overenie, a preto je celý výrobok považovaný za svetelný zdroj. Napájací kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie sa nesmie ďalej používať.

Na výrobok je vystavené vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz, prípadne na stiahnutie na www.solight.sk.

